

DELME MAKİNASI PERİYODİK KONTROL RAPORU

İŞ MAKİNESİ ÇEŞİDİ				İŞ MAKİNESİ BİLGİLERİ	
LODER	()	KAZICI-YÜKLEYİCİ	()	Marka/Yapımcı	EPIROC
				Plaka No	44-00-23-0122
EKSKAVATÖR	()	DELME / KAZIK MAKİNASI	(X)	Modeli / Rengi	...
				Tipi	T40-11
FİRMA BİLGİLERİ				İmal Yılı	2022
				Şasi No	TMG22SED0726
Unvanı	ASLAN ENERGY MADENCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.			Makine Ağırlığı (kg)	...
Adresi	Uçbağlar Mh. Sivas Cd. Arı Sk. Karaoğlan Apt. No:4/A Battalgazi / MALATYA			Ataşman Tipi	Üstten Darbeli Matkap Kulesi
				Yürüyüş Takımı	Paletli
				Motor Gücü (BG)	225.29
				Yakıt Cinsi	DİZEL
Telefon	(0216) 494 26 76			Aracın Cinsi	Delici
Kontrol Tarihi	16.06.2025				
Rapor No	PM.16.06.25/1				

GENEL KONTROLLER		UYGUN	U.DEĞİL	GENEL KONTROLLER		UYGUN	U.DEĞİL
1	Sicil kartı, bakım onarım defteri, kayıtlar	Uygun		17	Hidrolik güç ünitesi, hortumları ve bağlantıları	Uygun	
2	Önceki kontrol raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi	Uygun		18	Tilt silindirleri, kumanda valfi, hidrolik hortumların durumu	Uygun	
3	Operatörün eğitimi, sertifikası / belgesi	Uygun		19	Destek ayakları	...	...
4	İş makinası etiketi, kapasite diyagramı, uyarı levhaları, kullanma talimatları, dil	Uygun		20	Dönme tablası durumu	...	...
5	İş Makinası genel durumu (boya, korozyon, yağ kaçakları, hasar v.s.)	Uygun					
6	Lastikler, bijonlar / Paletlerin durumu ve korumaları	Uygun		FONKSİYON VE YÜK TESTLERİ			
7	Hidrolik seviye ve uygunluk kontrolü	Uygun		FONKSİYON TESTİ			
8	On ve üst korkuluk (kabin) deformasyon ve çatlaklık durumu	Uygun		21	Yüksüz olarak bütün hareketler yaptırıldı mı?	Uygun	
9	On farlar, sinyaller, göstergeler, stop lambaları, tepe lambası ve dikiz aynalarının durumu	Uygun		22	Hareketler güvenli şekilde yapıldı mı?	Uygun	
10	Korna ile geri vites sesli ve ışıklı ikaz sistemi durumu	Uygun		YÜK / DELME TESTİ			
11	Taşıyıcı pistonların durumu	Uygun		23	Test yükü (kg-m3)	...	
12	Egsoz sistemi ve gaz temizleyici / tutucu durumu	Uygun		24	Ağırlık merkezi (m)	...	
13	Yangın söndürücü ve durumu, İlk yardım çantası	Uygun		25	Kaldırma yüksekliği (mm)	...	
14	Servis freni, park freni ve yavaş yürüyüş pedalının durumu	Uygun		26	Yürüme, kaldırma, indirme ve tilt hareketleri uygun mu?	Uygun	
15	Pompa, silindir, piston ve kumanda valfinin durumu	Uygun		27	İş makinası yük altında bekletildiğinde kaldırma ve tilt silindirlinde kaçak görüldü mü?	Uygun	
16	Ataşmanların (Delici - Kırıcı) durumu	Uygun		28	Yük / Delme testi sonrasında mekanizmalarda ve çatalda gevşeme, şekil bozukluğu vb. emniyeti bozacak bir sorun var mı?	Uygun	

İLGİLİ STANDART VE YÖNETMELİK: TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

EKSİKLİKLER VE ÖNERİLER

...

SONUÇ: Yukarıda özellikleri yazılı **İŞ MAKİNESİ'** nin tarafımdan yapılan fenni muayenesi sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup işletme kapasitesinde kullanılmasında sakınca olmadığına dair iş bu rapor tanzim edilmiştir.

KONTROLÜ YAPAN

Adı Soyadı	EREN GÜL
Unvanı	MAKİNA MÜHENDİSİ
Ekipnet Kayıt No	K21063325
Oda Sicil No	130439

Eren GÜL
Makina Mühendisi
Diploma No: 2016/0100405
Oda Sicil No: 130439

16.06.2026
Tarihine kadar geçerlidir.